



JCEndurance Parts

QUICK THROTTLE – PUÑO RÁPIDO

1.- Desmonta el acelerador - *Remove the accelerator*



2.- Coloca la pieza suministrada de esta manera - *Place the supplied part this way:*





JCEndurance Parts



3.- Pon una gota de cianocrilato entre la pieza naranja y el acelerador, para evitar que se mueva. Es recomendado pero no obligatorio - *Put a drop of cyanoacrylate between the orange piece and the accelerator, to prevent it from moving. It is recommended but not mandatory.*

4.- Vuelve a montar el acelerador - *Remount the throttle.*